












**Порівняльна таблиця з фото-фіксацією елементів будівлі
до моменту початку ремонтних робіт, під час будівництва та після завершення
облаштування приміщень навчально-тренувального центру та
громадського пошуково-рятувального пункту
за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, с.Довге, вул. Лесі Українки 35/1**

| 01.02.2013 | 30.05.2013 | 30.03.2015 |
|---|--|--|
|  <p data-bbox="188 678 272 705">Фасад</p> |  |  |
|  <p data-bbox="188 1207 316 1234">Санвузол</p> |  |  |
|  <p data-bbox="188 1565 304 1592">Коридор</p> |  |  |
|  |  |  <p data-bbox="1134 1924 1549 2016">Кімната 1 для тимчасового проживання (на 8 осіб)</p> |



Кімната 2 для тимчасового проживання (на 6 осіб)



Коридор з виходом у внутрішнє подвір'я



Чергова кімната громадського пошуково-рятувального пункту





Зал для проведення зустрічей



Гараж для спец техніки



Спортивно-тренажерний зал